

Kartlegging Sørvær:

Samfunnshuset

- Rampen er kun 3,70 cm lang. Dette gjør at rampen er for bratt og at man i rullestol ikke kommer seg opp og ned på en trygg og selvstendig måte.
Rampen skulle ha vært minimum 8,50 meter lang.
- Kommer man seg inn på toalett med rullestol?

Bygg med frisør, legekantor og vaskeri

- Det er vanskelig å komme seg inn i bygget med manuell rullestol på grunn av trinn og høge dørterskler. Man kommer seg ikke inn i bygget med elektrisk rullestol. Dette er hindringer som kunne ha vært fjernet med enkle midler som terskeleliminator eventuelt små ramper.

Sørvær oppvekstsenter

- Inngangsdøren har ikke døråpner
- Man kommer seg ikke på skolen med rullestol alene på grunn av trinn og høg dørterskel.
- Handikaptoalettet er plassert på grunnplan; litt bortgjemt bak branndører, men stort og fint. Dette benyttes i dag som lagerrom. Det er ikke merket til toalettet og det mangler dørpumpe på en av dørene inn til toalettet.
- Det er ikke mulig å komme seg til undervisningsrom, lærerrom og kontorer hvis man sitter i rullestol: for å komme seg hit må man opp ei lang trapp.
- Rampen til ungdomsklubben (tidligere barnehage) er for smal og for bratt.

Joker Sørvær (med post i butikk)

- Det er ikke mulig å komme seg inn i butikken alene med rullestol på grunn av høgt trinn.
- automatisk døråpner på ytterdør – veldig bra!
- Det er god plass til å komme seg rundt i butikken med rullestol og barnevogn.
- Er det teleslynge i postskranke?

Sørvær kirke

- rampe til inngangsdør
- ingen teleslynge

Tørrfiskloftet

- ”Rampe” til inngangsdør. Greit å komme seg inn og god plass til å komme seg rundt i lokalet.
- ingen handikaptalett

Sørværstua

- Man kommer seg ikke inn i bygget med elektrisk rullestol og kun med hjelp hvis man sitter i manuell rullestol. Dette på grunn av trinn i inngangsparti. Ellers god plass å manøvrere med vogn og rullestol. Toalett stort og fint. Det er kun behov for små og billige endringer for å gjøre bygget rullestolvennlig.

Sørvær gjestehus

- Det er greit å komme seg inn i bygget når man først har kommet seg gjennom grusen foran ytterdøra. Restaurant og bar har god tilgjengelighet, men der er ikke handikaptalett.
- Hyttene har alle bratte, lange trapper man må forsere før man kommer seg inn.

Betalingsautomat bensin/diesel

- ikke mulig for rullestolbruker å nå opp til betalingsautomat på bensin/dieselpumpene.

Kartlegging Breivikbotn

Rådhus

- Der er ingen automatisk døråpner eller dørpumpe (som holder døra oppe når den først er åpnet) på
- inngangsdøren
- ingen callinganlegg (til resepsjon i andre etasje)
- ingen handikaptalett
- ingen teleslynge i resepsjon eller kommunestyresal
- ingen heis, så hvis man vil opp i andre etasje i bygget og bruker rullestol, må man kjøre gjennom skola og inn ”bakveien”
- ingen nivåforskjell fra vei til dør

Bibliotek

- har ikke teleslynge
- god fremkommelighet med rullestol inne i biblioteket

Breivikbotn skole

- rampen er nesten lang nok ☺
- har døråpner
- høg dørterskel på inngangsdør som man kan henge seg fast i med rullestol
- handikaptalettet er plassert inne i svømmehallgarderobe

Svømmebasseng

- har handikaptalett
- har dusjrom tilpasset rullestolbrukere
- har seteheis for å komme seg inn/ut av bassenget

Breivikbotn barnehage

- rampen er for bratt, men den er bred og fin
- der er toalett/stellerom tilpasset rullestol
- rommene i barnehagen er godt tilpasset rullestol/liggevogner

Breivikbotn samfunnshus

- Det er ingen rampe og mange trinn for å komme seg inn ytterdøra. Høg dørterskel på inngangsdør
- ingen rullestolheis for å komme seg opp i 2. etasje (hvor de fleste bruksrommene er)

Regnskapskontoret

- 22 cm høg kant for å komme seg inn ytterdør

Sparebank1

- dobbelt opp med dører for å komme seg inn i lokalet
- de har ingen elektrisk døråpner eller dørpumpe. Dette gjør at det er vanskelig å komme seg inn med rullestol og "umulig" å komme seg ut.
- Dørstokk for høy, så rullestolens støttestag satte seg fast da vi forsøkte med manuell rullestol
- ingen callinganlegg

Malerbua:

- 20 cm høgt trinn for å komme seg til døra
- i tillegg en veldig høg dørstokk som gjør at man ikke kommer seg ikke inn med manuell rullestol uten hjelp. Med elektrisk rullestol kommer man seg ikke inn uansett.

Kjosen:

- med rullestol eller barnevogn kan man ikke komme seg inn i kafeen (lang trapp)
- med rullestol er det problematisk å komme seg inn i puben på grunn av grus utenfor døra
- rampene til hyttene er for bratte

Kvitbua:

- greit å komme seg inn på kvitbua med både rullestol og barnevogn
- Har stort toalett, som med enkle grep kan bli et fullgodt handikaptoalett

Betel:

- bratte trapper og høy dørterskel for å komme seg inn.
Ingen rampe

Kapell

- ingen rampe
- trapp med løse steinfliser (farlig!!)
- ingen teleslynge

Butikken (Joker)

- automatisk inngangsdør
- det går greit å skyve opp mellomdør både når man skal inn og ut
- grei framkommelighet i butikken for rullestolbrukere
- en del varer er i kjelleretasjen (bratt trapp for å komme seg opp/ned)
- ikke teleslynge i ”post i butikk”

Betalingsautomat bensin/diesel

- ikke mulig for rullestolbruker å nå opp til betalingsautomat på bensin/dieselpumpene.

Kartlegging Hasvik

Flyplassen

- ingen automatisk døråpner inngangsdør
- skranken er laget slik at det er vanskelig for rullestolbrukere å "nå opp"/ se betjeningen i Widerøe-skranken
- ingen teleslynge
- ingen ledelinje til skranke/innsjekking
- stort, fint handikaptoalett i innsjekkingsdelen av bygget
- liten plass til å manøvrere rullestol i avgangshall
- toalett i avgangshall er ikke tilrettelagt for rullestol

Hasvik skole

- døråpner
- rullestolrampen er for bratt og er plassert uheldig i forhold til vindu (mister man kontrollen på stolen kan man lett fyke gjennom ei rute).
- toalettene (både for elever og ansatte) i skoledelen er ikke tilrettelagt for rullestolbruk. Toalett på SFO er svært rullestolvennlig 😊
- Trapper gjør at det er vanskelig å komme seg til blant annet rektors kontor

Bedehuset

- rampen er for bratt
- høg dørterskel på inngangsdør

Hasvik kirke

- rampen er for bratt
- har teleslynge og høyttalere
- ingen problem å komme seg inn og ut av kirka
- veldig god ledelinje fra dør opp til alteret (rød løper) hvor trappen opp til alteret er markert med messingbeslag

NAV trygdekontor (gamle kontoret)

- Det er mange dører og dørstokker som må forseres før man kommer seg inn på kontoret. Vanskelig å komme seg inn med vogn og rullestol.
- Skranke som er alt for høg.
- Ingen teleslynge.

Hasvik hotell/pub/kafé

- Hvis man skal inn på hotellet/pub/kafé og bruker rullestol, må man bruke inngangen til puben. Denne inngangen er inngjerdet på grunn av lover og forskrifter vedrørende skjenking av alkohol. Det har vært ønske om å lage en port i gjerdet slik at rullestolbrukere kan benytte seg av denne inngangen hele året. Hasvik kommune mener det ikke går an. Det vil si at man i praksis ikke kommer seg inn på hotellet/puben/baren hvis man sitter i rullestol.
- har ikke handikaptalett
- hotellrom ligger i andre etasje (der er ingen heis)

Hasvik samfunnshus

- rampen på samfunnshuset er grei, foruten at den er laget i tre og derfor blir litt glatt og sleip
- toalett er romslig og man får plass til rullestol

Tannlegekontor

- Den nye rampen er for bratt
- Reposet på rampen er stor nok og det er ikke nivåforskjell mellom repos og dør.

Politistasjonen

- ingen rampe
- ingen teleslynge

Mix handleri med ”Post i butikk”

- rampen er for bratt
- repositet på rampen er for lite
- nivåforskjell mellom reposit og inngangsdør
- man når opp til postkassen ute selv om man sitter i rullestol
- ”post i butikk” har teleslynge

Turistinformasjon

- ingen rampe

Coop Marked

- ingen døråpner eller dørpumpe
- vanskelig å komme over ”skarpe” dørterskler (både til gang og til butikk)
- ingen teleslynge

Hasvik barnehage

- rampene både på forsiden og baksiden av bygg er for bratte. Rampene er også laget i tre, noe som gjør at de er glatte og sleipe når de blir våte. Den ene rampen er også for smal.
- døråpner til en av avdelingene
- dørpumpe på den døra som benyttes mest?
- høg dørterskel på den ene inngangsdøra som vanskeliggjør rullestolbruk
- toalett for ansatte har god plass til rullestol

Hasvik helsesenter

- døråpner på ytterdør (bra!), men den er tung å bruke (man må være sterk) og den vises dårlig (den er ikke merket)
- callinganlegget er plassert høgt på veggen
- mellomdør i inngangspartiet er av og til lukket om vinteren; da er det vanskelig å komme seg inn og ut når man sitter i rullestol
- etter 15:30 er ytterdøren låst og da er det veldig vanskelig å komme seg ut gjennom inngangsdøren (man må vri om låsen samtidig som man må skyve på døren. Dette er vanskelig å få til når man sitter i manuell rullestol (skyve rullestolen framover mens hendene er opptatt med å vri om dørlåsen...))
- handikaptaolettene: det ene er ikke noe reelt handikaptaolett da det ikke er plass til rullestol ved siden av toalettet, mens det andre er møblert med utstyr som forhindrer plass til rullestol ved siden av toalettet.
- heis mellom 1. og 2. etasje, godt belyst og god merking
- god merking av rom
- godt lys i bygget
- gode kontraster mellom vegg/dører gjør at det er lett for mennesker med nedsatt syn å finne fram
- på sykehjemsavdelingen er det ledelinje langs vegg
- ingen handikapparkering

Menighetskontor

- rampen er for bratt og det er en dårlig overgang mellom bakke og rampe
- høg dørstokk på inngangsdør gjør at det er vanskelig å komme seg inn på kontoret
- ingen teleslynge
- ingen toalett tilpasset rullestolbrukere

Aksis

- det er greit å komme seg inn i lokalet (produksjonsrom og salgsrom) med rullestol
- smale dører til garasje, spiserom, wc og garderobe
- ingen handikaptaolett
- trappetrinn for å komme seg inn på kontor

Ambulansekai

- god bredde på landgang (120 cm)
- ”frasparktrinnene” er litt for brede så det kan være vanskelig å peile ei båre over dem
- bredde flytebrygge: kun 250 cm (båren er 210 cm lang. Dette gjør at det er veldig liten plass til å snu båra når man skal ha den av og på båten).
- utstyr fra fiskebåter som ligger og slenger på flytebrygga og hindrer framkomst for ambulanspersonell
- Dårlig snømåking om vinteren skaper vanskelige forhold for både ambulanspersonell og pasienter
- se også egen korrespondanse mellom Helse Finnmark og funkisrådet

Hurtigbåtkai

- grei framkommelighet på hurtigbåtkai, men som på de fleste kaiene er det dårlig snømåking og strøing om vinteren
- Hurtigbåten har fått hydraulisk landgang som forbedrer om bord og ilandstigningen, men det er fortsatt trapper som skal forseres ned til passasjerdekk
- se egen korrespondanse mellom FFR og funkisråd

Venterom FFR

- rampen er for bratt
- ingen nivåforskjell mellom repos og inngangsdør

Betalingsterminal bensin/diesel

- kortterminalen for betaling av bensin/diesel er trådløs. Hvis man ikke kommer seg opp trappa og inn i ”bua” kan betjeningen komme ut med betalingsterminalen.