


Stringersfat

- en stripete affære






Et design som kan varieres i det uendelige. Lek deg med stringers i all verdens farger - opake, transparente og dikroitiske på svart eller blankt. Du kombinerer som du føler for og resultatet blir unikt hver gang! Er du først i gang kan du bruke flere teknikker i ferdiggjøringen av et slikt fat - f. eks sandblåsing eller etsing. Alt etter smak og behag. Dette er gøy å holde på med og lett å dra i gang!

Fat i din egen fargekombinasjon

1. Kutt til 2 plater med 3 mm Tekta i passe størrelse til slumpingformen du har tenkt å bruke. Du kan godt bruke 1 stk 6 mm Tekta i stedet for 2 stk 3 mm Tekta.
2. Legg papir e. l. på arbeidsbordet. Legg den ene Tekta-platen på papiret og tegn rundt. Ta bort glasset.
3. Legg stringers tett i tett over konturene du har tegnet. La stringersene stikke ca 1 cm ut over konturen på den ene siden slik at du kan renskjære denne siden senere. Du trenger ikke tenke på hvordan du plasserer fargene enda.

Legg stringersene på konturene du har tegnet opp.



Tegn langs kanten av glasset for å merke stringersene.

Legg det ene Tektaglasset oppå stringersene og dra en strek med tusjen langs kanten av glasset der hvor stringersene skal kuttes. Før du tegner opp streken på den siden hvor stringersene bare skal renskjæres bør du flytte Tektaglasset ørlite slik at det dekker den første streken du tegnet. Da får du et mer nøyaktig sluttresultat. Nå kan du fjerne Tektaglasset og kutte stringersene etter strekene du har tegnet på.

4. Ta det ene Tektaglasset, vask det og legg det med den ruglete siden opp. Legg det helst på noen brennklosser eller lignende slik at det er lett å få tak på platen senere.

5. Ta på litt GlasTac i hjørnene og legg på noen stringers ute ved kantene for å definere endene på fatet. Fyll på med stringers tett i tett samtidig som du legger dem i den rekkefølgen du ønsker.


6. Når alle stringersene er lagt på plass drar du noen striper med GlasTac over slik at stringersene limer seg til hverandre og til underglasset. Press stringersene ned og forsikre deg om at alle stringersene har kontakt med underglasset og at det bare ligger 1 stringers i høyden.



VIKTIG: Nå må limet få tørke, helst over natten.


7. Når limet har tørket skal du snu arbeidet ditt og legge det med stringersene ned mot en ferdig preparert brennplate. Vær nøye med at brennplaten er fri for skraper. Stringerslaget blir overflaten på fatet til slutt. Hold fingrene i de to kantene hvor stringersene ligger parallellt med glasskanten. Vær rask og forsiktig - snu og legg på brennplaten.

Ta tak i glasset på kantene som er parallellt med stringersene.



Snu arbeidet slik at stringersene blir liggende ned mot brennplaten.

8. Vask det siste Tektaglasset og legg det på toppen av det andre. Denne gangen med den glatte siden opp.



9. Da er det tid for å programmere ovnen og fuse det hele sammen.

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	250°C pr. time	516°C	10 min.
2	FULL fart	810°C	10 min.
3	FULL fart	516°C	1t+30 min.
4	100°C pr. time	200°C	Slå av

10. Etter fusing kan du pusse bort evt. ujevnheter på kantene med en pusseklosse eller ei slipemaskin.
11. Vask arbeidet nøye før du legger det på slumpingformen med stringersiden opp. Så er det bare å stille inn ovnen på slumpingprogrammet og fatet er ferdig om noen timer!

Segment	Endring av temp.	Måltemp.	Holdetid
1	250°C pr. time	516°C	10 min.
2	FULL fart	680°C	10 min.
3	FULL fart	516°C	1t+30 min.
4	100°C pr. time	200°C	Slå av

Brennkurvene er laget for fat inntil 30 x 30 cm.

Slumpingtemperaturen er basert på bruk av form 2122.014.001-22.



Vi har brukt:

Glasskjærer art.nr. 6101.006.031
Glassmestervinkel art.nr. 6140.023.030
GlasTac art.nr. 2320.001.001A
Stringers art.nr. 8652.001. osv.
Tekta art.nr. 8603.001.1100-83F
Evt. mosaikktang art.nr. 1701.025.001
Slumpingform art.nr. 2122.014.001-22
Separator til brennpl. art.nr. 2283.056.101A
Pusseutstyr
Markeringstusj
Papir e. l.



Du kan bruke linjal og glasskjærer for å kutte stringersene. Merk da opp med tusj før du skjærer. Et enkelt, men noe mere tidkrevende alternativ, er å bruke mosaikktang.

